

# SIEVERS 分析計

## 製品アラート

Analytical Instruments  
6060 Spine Road, Boulder  
CO USA 80301  
www.sieversinstruments.com

**タイトル:** Sievers ポリスルフォン製と HDPE 製バイアルの変更

**文献番号:** UPW 18-17、Rev A    **リリース日:** 5-Dec-18

**承認済み:** カスタマー向け


### 文献トピック:

Sievers ポリスルフォンおよび HDPE バイアルの変更と後継製品

### 詳細:

継続的な品質向上への取り組みの一環として、ポリスルフォン製と HDPE 製バイアルを、特殊ガラスの導電性 / TOC (DUCT) バイアルに変更することになりました。この変更は 12 月に予定されています。すべてのバイアルの内容物はこれまでと全く同じ手順で製造し、仕様・生産・品質管理は従来のままです。この変更は空のバイアルと 500・CheckPoint・400 型用の標準液に該当します。

比較試験は完了しており、これらの変更の結果として性能に相違は確認されません。



HDPE およびポリスルホンバイアルは DUCT バイアルにアップグレードされますが、以下の部品番号は変更されていません。

STD 31005-02

STD 31006-02

STD 31103-01

STD 74401

STD 74402

STD 74408-01

STD 74429-01

STD 74501

STD 74502

STD 74503

STD 74503-SP

STD 74504

STD 74505

STD 74505-SP

STD 74506

STD 74507

STD 74507-SP

STD 74508-01

STD 74509-01

STD 74512

STD 74513

STD 74514

STD 74515

STD 74516

STD 74527-01

STD 74529-01

STD 74612

STD 74613

STD 74614

STD 74615

STD 74616

次の部品番号は変更になります。新しい部品番号でご注文ください:

STD 30022-02 は STD 30022-03 に変更になります

STD 33000-01 は STD 33000-02 に変更になります

STD 33001-01 は STD 33001-02 に変更になります

STD 30024-02 は STD 97701-01 に変更になります

STD 30030-01 は STD 77035-01 に変更になります

STD 33000-01 は STD 33000-02 に変更になります

STD 33001-01 は STD 33001-02 に変更になります

HMI 90303-01 は、HMI 77500-01 または HMI 77510 に変更になります

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートチームまでお問い合わせください

- [sievers.techsupport.wts@suez.com](mailto:sievers.techsupport.wts@suez.com)(北米)
- [sievers.techsupportemea.wts@suez.com](mailto:sievers.techsupportemea.wts@suez.com)(ヨーロッパ、中東、アフリカ)
- [sievers.techsupportapac.wts@suez.com](mailto:sievers.techsupportapac.wts@suez.com)(アジア太平洋地域)